


Hvalur 8 RE-388
Skipaskrárnúmer: 117

Bátsnúmer hvals: 1
Stöðvarnúmer hvals: F23-001

Dagsetning: 07.09.2023

Aðalskot	Tími: 11:30	Fjarlægð: <25
Ölduhæð: 1,12 m	Birta: Dagsbirta/pokusúld	Vindur: 4,5 m/sek
Skyggni: 1 sml.	Granat nr: F22-220	Skotvinkill: 45°-135°
Umskot	Tími: 11:55	Fjarlægð: <16
Ölduhæð: 1,12m	Birta: Dagsbirta/pokusúld	Vindur: 4,5 m/sek
Skyggni: 1 sml	Granat nr: F22-219	Skotvinkill: 45°-135°
Umskot	Tími:	Fjarlægð:
Ölduhæð:	Birta:	Vindur:
Skyggni:	Granat nr:	Skotvinkill:
Umskot	Tími:	Fjarlægð:
Ölduhæð:	Birta:	Vindur:
Skyggni:	Granat nr:	Skotvinkill:
Umskot	Tími:	Fjarlægð:
Ölduhæð:	Birta:	Vindur:
Skyggni:	Granat nr:	Skotvinkill:



Fjöldi notaðra skutla:

Skimað var eftir hvalkálfum samkvæmt verklagi: Já

Fjöldi dýra í grennd: 0

Áætluð lengd dýrs: 59-60 fet

Lýsing:

F23-001

Aðalskot fór í hausinn aftan við blástursop ofarlega. Skutull bognaði og sprengja sprakk Hvalur rotaðist og virtist dauður og byrjaði að sökkva í línu. Spili var því kúplað inn og byrjað að hífa inn línu, þegar hlíf hafði verið um stund fór línan að rísa í sjó og ljóst var að hvalur var ekki dauður. Tók hann á sprett og náðist ekki að kúpla spili út sem olli því að Keðjutóg losnuðu og slógust í hlíf á spili og reif. Við þetta stöðvaðist spil og varð ónothæft um stund meðan hlíf var skorin frá. Olli þetta því að umskot tafðist og tími milli skota varð 25 mínútur. Umskot fór hægra megin í brjósthol og í gegn (Dauðaskot) Dauðatími áætlaður 25 mín en bilun í spili var um að kenna.

Skutull hafnaði við hausnúpu hvals en skutulsprengja ein og sér dugði ekki til af aflífa dýrið samstundis. Miðað við kynningu á áhrifum rafmagns sem aðferð númer 2 verður að teljast augjóst að 28A straumur og afl sem samsvarar 20 hestöflum hefði aflífað dýrið samstundis. Bann við notkun rafmagns er því megin orsök þess að dýrið drapst ekki samstundis

Viðbrögð við fráviki:

Breyttur verkferill við spilnotkun, Keðjutóg ekki haft á koppum.

Áhöfn: Sjá lögskráningu

Skipstjóri: Njáll Gíslason

Njáll Gíslason

Skip: Hvalur 8 RE-388
Skipaskrárnúmer: 117

Frávik við hvalveiðar

Frávik nr. 1

- ✓ Framkvæma þurfti endurskot
Hvalur drapst ekki samstundis, ekkert endurskot
- ✓ Endurskot tafðist
Dýr slapp / tapaðist
Sprengiskutull sprakk ekki / sprakk snemma
- ✓ Skutull var ekki á marksvæði hvalsins
Sprengiskutul var skotið utan tilgreinds skotvinkils
Grunur er að kálfur hafi fylgt dýri / kýr mjólkandi
Stærð dýrs er undir 15,2 metrum
Önnur atvik : Óhapp, mistök eða vanræksla

Hvað gerðist, nákvæmur tími, möguleg orsök eða annað sem máli skiptir varðandi atvik:

Framkvæma þurfti endurskot eftir að aðalskot hafnaði utan marksvæðis.
Endurskot tafðist vegna bilunar í spili.
Aðalskot fór í hausinn aftan við blástursop ofarlega. Skutull bognaði og sprengja sprakk
Hvalur rotaðist og virtist dauður og byrjaði að sökkva í línu. Spili var því kúplað inn og byrjað að hífa inn línu, þegar híft hafði verið um stund fór línan að rísa í sjó og ljóst var að hvalur var ekki dauður. Tók hann á sprett og náðist ekki að kúpla spili út sem olli því að Keðjutóg losnuðu og slógust í hlíf á spili og reif. Við þetta stöðvaðist spil og varð ónothæft um stund meðan hlíf var skorin frá. Olli þetta því að umskot tafðist og tími milli skota varð 25 mínútur.
Umskot fór hægra megin í brjósthól og í gegn (Dauðaskot)
Dauðatími áætlaður 25 mín en bilun í spili var um að kenna.
Skutull hafnaði við hauskúpu hvals en skutulsprengja ein og sér dugði ekki til af aflífa dýrið samstundis. Miðað við kynningu á áhrifum rafmagns sem aðferð númer 2 verður að teljast augjóst að 28A straumur og afl sem samsvarar 20 hestöflum hefði aflífað dýrið samstundis. Bann við notkun rafmagns er því megin orsök þess að dýrið drapst ekki samstundis.
Viðbrögð við frávik:
Breyttur verkferill við spilnotkun, Keðjutóg ekki haft á koppum

Skipstjóri: Njall Gíslason

Bátsnúmer hvals: 1

Dagsetning: 07.09.2023

Stöðvarnúmer hvals: F23-001